

Honeywell

Serie ScanPal™

Dispositivo híbrido de empresa (EHD)

EDA70-0 Guía de inicio rápido
EDA70-3

EDA70-SC-QS Rev A



- Dispositivo híbrido de empresa ScanPal™;
- Batería principal (3.8 V, batería del ion del litio);
- Hoja reguladora.

Observaciones:


Si ha pedido accesorios para el terminal, asegúrese de que también están incluidos en el paquete; no olvide devolver los paquetes originales de ScanPal™ EDA70 para su reparación cuando sea necesario.

Nota:


Los usuarios finales no deben sustituir de forma arbitraria el sistema operativo por otros sistemas operativos. Para actualizar el sistema operativo instalado en su dispositivo, debe obtener licencia de los proveedores del sistema operativo.

EDA70-0/EDA70-3 pertenece a la serie ScanPal™


Panel delantero




Panel posterior




Vista del lado izquierdo



Vista del lado derecho



Parte inferior



Instale la batería principal


Sustituir la batería por modelos incorrectos puede hacer que explote. Asegúrese de utilizar la batería en conformidad con las normativas locales. Recicle la batería cuando sea posible. No la elimine como basura doméstica. Compruebe que todos los kits estén secos cuando conecte el dispositivo móvil o la batería a dispositivos externos. Los daños causados por la conexión de kits húmedos no los cubre la garantía.

ScanPal™ EDA70 viene con una batería en un paquete separado. Siga estos pasos para instalar la batería.

1. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre de seguridad de la tapa de la batería a la posición de desbloqueo a la derecha;
2. Abra la tapa de la batería con el pestillo de la tapa de la batería;
3. Inserte la batería (inserte el lado que no sea el conector en primer lugar y a continuación presione la batería para establecer la conexión entre la batería y el teléfono)
4. Presione la tapa de la batería (inserte en primer lugar el lado que no sea el conector y a continuación presione la tapa de la batería)
5. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre de seguridad de la tapa de la batería a la posición de bloqueo a la izquierda

Observaciones:


Consulte los pasos de instalación que aparecen en la página siguiente.



Carga / Sincronización

Comunicación Sincronizada

Inserte el ScanPal™ EDA70 en la copa USB (o en la base individual). Conecte la copa USB (o la base individual) al ordenador.




Carga / Sincronización

Carga

1. Inserte el ScanPal™ EDA70 en la copa USB (o en la base individual);
2. Conecte la copa USB (o la base individual) al adaptador de corriente;
3. Asegúrese de que el enchufe del adaptador reemplazable se conecta al adaptador de corriente;
4. Conecte el adaptador de corriente al enchufe de pared y comience a cargar para ScanPal™ EDA70.

Cargue ScanPal™ EDA70 durante 4 horas como mínimo antes de usarlo, según sus modelos de batería.

Si utiliza el terminal durante la carga prolongará considerablemente el tiempo necesario para la carga completa.



Observaciones:

Se recomienda utilizar los periféricos, baterías, cables de carga USB y adaptadores de corriente de Honeywell.

Los daños causados por el uso de periféricos, baterías, cables de carga USB o adaptadores de corriente que no sean de Honeywell no los cubre la garantía.

Advertencias:

Compruebe que todos los kits estén secos cuando utilice el terminal y la batería con otros accesorios.

Los daños causados por el uso de kits húmedos no los cubre la garantía.

Suspender / Activar el Terminal

Suspender / Activar el Terminal

Pulse el botón de encendido y luego suelte (menos de 2 segundos)

Para activar el dispositivo desde el modo de suspensión, pulse el botón de encendido y luego suelte (menos de 2 segundos)


Indicador de encendido ScanPal™ EDA70

A continuación se muestra el estado de los indicadores de encendido en el proceso de no carga y carga:

Proceso de no carga	
Apagado	La carga de la batería es normal
Naranja intermitente	La carga de la batería es baja
Proceso de carga	
Verde fijo	Carga completa
Verde intermitente	Durante el proceso de carga, y la carga está a punto de completarse
Naranja	Durante el proceso de carga, y la carga de la batería sigue siendo baja
Rojo intermitente	La batería no es normal


Instalar la tarjeta de memoria

1. Apagado;
2. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre a la posición de desbloqueo a la derecha;
3. Abra la tapa de la batería con el pestillo de la tapa de la batería;
4. Extraiga la batería (abra en primer lugar el lado del conector de la batería, a continuación extraiga la batería)
5. Inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD hasta que haga clic;
6. Inserte la batería (inserte el lado que no sea el conector en primer lugar y a continuación presione la batería para establecer la conexión entre la batería y el teléfono);
7. Presione la tapa de la batería (inserte en primer lugar el lado que no sea el conector y a continuación presione la tapa de la batería);
8. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre de seguridad de la tapa de la batería a la posición de bloqueo a la izquierda;
9. Encendido



Instalar la tarjeta Micro SIM

1. Apagado;
2. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre a la posición de desbloqueo a la derecha;
3. Abra la tapa de la batería con el pestillo de la tapa de la batería;
4. Extraiga la batería (abra en primer lugar el lado del conector de la batería, a continuación extraiga la batería)
5. Abra la tapa de goma de la ranura de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta Micro SIM hasta que haga clic;
6. Inserte la batería (Inserte el lado que no sea el conector en primer lugar y a continuación presione la batería para establecer la conexión entre la batería y el teléfono);
7. Presione la tapa de la batería (inserte en primer lugar el lado que no sea el conector y a continuación presione la tapa de la batería);
8. Presione el botón de seguridad de la tapa de la batería para mover el cierre de seguridad de la tapa de la batería a la posición de bloqueo a la izquierda;
9. Encendido




Nota: sólo el modelo EDA70-3 ofrece esta característica

Uso del motor de escaneado

Alinee el haz de encuadre con los códigos de barras y ajuste el ángulo entre el haz y los códigos de barras para obtener los mejores resultados.

El rango recomendado desde el terminal hasta los códigos de barras es de 10 a 25 cm (4 a 10 pulgadas)

1. Haga clic en la aplicación de demostración en la interfaz y, a continuación, seleccione el programa de demostración de escaneado;
2. Haga clic en Escanear en la pantalla o pulse el botón Escanear;
3. Alinee ScanPal™ EDA70 con los códigos de barras;
4. Ajuste el haz de encuadre: para obtener el mejor rendimiento, evite escanear en un ligero ángulo y mueva despacio el haz sobre los códigos de barras escaneando el reflejo de los códigos de barras;
5. El terminal emite un pitido cuando los códigos de barras se decodifican correctamente, lo que significa que el terminal ha obtenido la información incluida en el código de barras




Haz de encuadre

El haz de encuadre se estrecha cuando el terminal se acerca a los códigos de barras, mientras que se ensancha cuando el terminal se aleja de los códigos de barras.

Cuanto más pequeños sean los códigos de barras, más cerca estarán los haces de encuadre de los códigos de barras

Cuanto más grandes sean los códigos de barras, más lejos estarán los haces de encuadre de los códigos de barras

Posiciones de haz cuando escanee imágenes 2D



Asistencia técnica

Para obtener información sobre asistencia técnico, servicio de postventa y mantenimiento, visite www.honeywellaidc.com.

Documentos de usuario

Para obtener la versión local de este artículo, visite www.honeywellaidc.com.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte www.honeywellaidc.com/patents.

Garantía

Inicie sesión www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información sobre la garantía de su producto.

Descargo de responsabilidad

Honeywell International Inc. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y demás información mencionada anteriormente sin previo aviso.

Los lectores deben consultar a Honeywell International Inc. para comprobar cualquier cambio realizado en cualquier momento que lean este artículo.

La información contenida en este artículo no implica ningún compromiso por parte de Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. no se hace responsable de las pérdidas directas o indirectas debido a errores técnicos o de edición u omisiones contenidos en este artículo.

La información de propiedad contenida en este artículo está protegida por derechos de autor.

Todos los derechos reservados.

No está permitido, cualquier forma de fotocopia, copia o traducción a otros idiomas de cualquier parte de este artículo, sin el consentimiento previo por escrito de Honeywell International Inc.

Todos los derechos reservados por Honeywell International Inc.
Sitio web: www.honeywellaidc.com

Honeywell